



PRINCIPALI BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANOMALIE HOTEL SHAMS ALAM – Marsa Alam (Egitto)



Questa scheda sintetizza le principali barriere / problematiche rilevate. Per una maggiore e più dettagliata informazioni, Vi suggeriamo di prendere visione dell'intera relazione tecnica e del report fotografico, che è disponibile presso il Tour Operator che Vi propone il pacchetto turistico.

**Il Presidente Nazionale ANGLAT
Claudio Puppo**

- Il villaggio dista oltre 130 Km dall'Aeroporto di Marsa Alam (occorre circa 1.45 h. di viaggio in pullman – minibus – NON esistono vetture adattate ad incarozzare gli ospiti in carrozzina)
- Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti la comunicazione per le persone SORDOMUTE, NON UDENTI o IPOACUSICHE;
- Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti l'orientamento e la mobilità delle persone NON VEDENTI - IPOVEDENTI
- Non è stato rilevato nessun sistema per le persone ALLERGICHE
- L'hotel dispone di **UNA** carrozzina (presso la clinica) da mettere a disposizione degli utenti – clienti (anche per improvvisi incidenti)

- L'accesso alla hall ed ai suoi servizi risulta accessibile, superando i due scalini (1 + 1 distanti tra loro circa 2 mt. o tramite due rampe, lunghe cm. 98, aventi una pendenza media del 16,5%)
- Per aprire le porte di ingresso alla zona reception, occorre uno sforzo fino a kg. 3,5;

- Non esistono nel villaggio servizi igienici comuni accessibili (solo i servizi igienici delle DUE camere per gli ospiti disabili, sono accessibili. Le porge dei bagni comuni, hanno una larghezza di cm. 56);

- L'accesso alla zona piscina (zona principale del villaggio, uscendo dalla reception), presenta uno scalino alto tra i cm. 9 ed i cm. 12)

- Tutte le rampe e le scale sono prive di mancorrenti

- **I viali interni sono monoplanari, ma presentano diverse rampe (per accedere alle zone delle camere, della spiaggia, dell'anfiteatro, ecc.), che hanno una pendenza che varia tra l' 11% fino al 22%**

- L'accesso al ristorante principale (dalla zona della piscina piccola), presenta 1 + 1 gradini (distanti tra loro circa 2 mt. o due rampe, aventi un'inclinazione **del 25%** (le rampe hanno una lunghezza massima di cm. 60).
- Il buffet della terrazza esterna del ristorante (zona piscina – monoplanare) presenta uno scalino alto cm. 17;

- L'Anfiteatro, presenta una rampa lunga mt. 9,00, avente una pendenza del 10 % (oppure 6 scaloni), che permette di accedere alla zona parterre. **Questa rampa (che risulta la più accessibile) conduce anche alla zona spiaggia;**
- Il Night club, risulta NON accessibile a causa della scalinata (con oltre 30 gradini);
- I negozi (zona ristorante) presentano uno scalino alto cm. 9, e la porta è larga cm. 71;
- L'accesso alla tenda beduina può avvenire scendendo gli 8 scalini, o attraverso la zona spiaggia;
- L'accesso alla palestra / centro massaggi, presenta uno scalino alto cm. 5 (solo il locale sauna risulta non accessibile)

- SHOP CENTRE – si trova sul lato opposto al villaggio, attraversando la strada statale. Dista circa 150 mt. è presente un bar, il servizio Internet, la clinica ed alcuni negozi di souvenir. Per accedere bisogna salire 4 + 7 scalini o percorrere una rampa, lunga mt. 8,90; avente **una pendenza del 19,5 %**.
- La Zona della piscina risulta monoplanare. Non sono state rilevate facilitazioni nelle piscine, per gli ospiti disabili, che ne facilitano l'accesso alle vasche;
- L'accesso alla zona spiaggia, avviene attraverso alcune scale (di 6 / 8 gradini) o tramite alcune rampe aventi un'inclinazione compresa tra il 10 % (rampa dell'anfiteatro) ed il 25 %. Alcune rampe sono in cemento liscio, che potrebbe causare lo scivolamento della persona.
- Il fondo della spiaggia è in sabbia compatta (che non crea problemi a coloro che deambulano su sedia a ruote. Solo la zona degli ombrelloni e dell'accesso al mare ha il fondo in sabbia soffice.
- Il bar della spiaggia, presenta uno scalino, alto cm. 21
- Non sono stati rilevate soluzioni / ausili che facilitino l'accesso alla zona ombrelloni e/o al mare, da parte degli ospiti affetti da deficit di deambulazione. **Abbiamo suggerito al Tour Operator di mettere a disposizione degli ospiti affetti da deficit di deambulazione una carrozzina capace di accedere ai fondi sabbiosi ed al mare**

NELLE CAMERE

- **I viali interni sono monoplanari, ma presentano diverse rampe (per dalla reception alla zona delle camere), che hanno una pendenza che varia tra l' 11,5% (rampa-vialetto lato mare) fino al 19%. Per le camere nella zona nord, consigliamo di utilizzare il passaggio di servizio esterno al villaggio (chiedere alla reception)**
- L'acqua del villaggio (che esce dai rubinetti) NON E' POTABILE
- La porta del bagno delle **camere standard** ha una larghezza di cm. 63, e vi è la vasca (vedi note della relazione completa).

NELLE CAMERE DISABILI

- Le camere per gli ospiti disabili sono solo due
- Le maniglie delle porte di ingresso sono dei POMOLI (internamente delle maniglie tipo finestre)
- Il sistema di sicurezza di apertura della porta (chiavistello) è a CHIAVE
- Le maniglie degli armadi sono INCAVE DELL'ANTA (di non facile prensione)
- Le maniglie dei comodini sono a pomoli piccoli;
- L'attaccapanni dell'armadio è posto ad un'altezza di cm. 149 (160 nelle camere standard)
- Il balcone, risulta accessibile, la porta è larga cm. 75 – (71 nelle camere standard). Vedi note sulla maniglia di apertura della porta-vetri.
- La porta del bagno è larga cm. 76, ed apre verso l'interno (nelle camere standard la porta del bagno è larga cm. 63);
- Nel locale bagno, manca sia un telefono che il segnale di allarme / richiesta di aiuto
- Il wc NON è dotato di MANIGLIONI – e per l'igiene intima, vi è un getto d'acqua interno del wc, azionato da un rubinetto a manopola, situato nel corpo del wc stesso.
- Il saliscendi del telefono della doccia, è posto ad una altezza minima di cm. 165 .

FINE SEGNALAZIONE

Il Rilevatore