



SCHEDA SINTETICA DEL GRAN DOMINICUS

Luogo **Bayahibe – La Romana (Rep. Dominicana)**Data **8 Settembre 2010**

	<p>DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA</p> <p>Il problema principale che riscontriamo (oltre alla possibile difficoltà di trasportare le batterie della carrozzina elettrica in aereo) è la discesa/imbarco sull'aereo, all'aeroporto di LA ROMANA (discesa a braccia – non esistono mezzi idonei per facilitare l'imbarco e sbarco) è il trasporto dall'aeroporto al villaggio (e viceversa), in quanto NON esistono veicoli attrezzati al trasporto di persone deambulanti su sedia a ruote.</p> <p>Il villaggio si presenta accessibile in tutte le zone comuni, eccetto l'accesso alla spiaggia (vedi nota successiva)</p> <p>Solo il servizio igienico pubblico, adiacente alla zona teatro / discoteca, risulta essere l'unico bagno comune accessibile</p> <p>Solo i bagni delle camere accessibili (nel villaggio esistono ben 6 camere accessibili, suddivise in singole / doppie / triple) hanno le dimensioni che consentono la piena mobilità e rotazione della carrozzina elettrica. Le porte dei bagni delle camere hanno una luce di passaggio di cm. 100 (la camera 4135 ha una porta scorrevole)</p> <p>Su un lato della piscina, l'accesso all'acqua avviene in modo graduale, passando da una profondità di cm 0, a una profondità di cm. 250</p> <p>Nella spiaggia non è presente nessuna facilitazione per coloro che deambulano su sedia a ruote (compreso l'accesso alla spiaggia e al mare, la sabbia è molto soffice, e è presente un "gradone di sabbia", creato dalle maree) Sono presenti nel villaggio DUE SEDIE J.O.B. per facilitare l'accesso alla spiaggia e al mare (o alla piscina)</p>
	<p>DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE</p> <p>Il problema principale che riscontriamo è la discesa / imbarco sull'aereo, all'aeroporto di LA ROMANA (discesa a braccia – non esistono mezzi idonei per facilitare l'imbarco e sbarco) è il trasporto dall'aeroporto al villaggio (e viceversa), in quanto NON esistono veicoli attrezzati al trasporto di persone deambulanti su sedia a ruote.</p> <p>Il villaggio si presenta accessibile in tutte le zone comuni, eccetto la presenza di una rampa di collegamento tra la zona delle ville (camere) e la zona del bar principale / piscina (la rampa è lunga mt. 12,60, una inclinazione media indicativa dell'8 % e priva di mancorrenti) e di una rampa di accesso al ristorante principale (rampa lunga mt. 22,00. Aventi una inclinazione media del 8,%).</p> <p>Bisogna anche considerare le distanze tra i vari punti del villaggio. La distanza maggiore è tra HALL e SPIAGGIA che bisogna percorrere circa mt. .450 (es. hall – camera 4135 mt. 180 – camera 4135 ristorante mt. 190)</p> <p>Solo il servizio igienico pubblico, adiacente alla zona teatro / discoteca, risulta essere l'unico bagno comune accessibile</p> <p>Solo i bagni delle camere accessibili (nel villaggio esistono ben 6 camere accessibili, suddivise in singole / doppie / triple) hanno le dimensioni che consentono la piena mobilità e rotazione della carrozzina. Le porte dei bagni delle camere hanno una luce di passaggio di cm. 100 (la camera 4135 ha una porta scorrevole).</p> <p>Su un lato della piscina, l'accesso all'acqua avviene in modo graduale, passando da una profondità di cm 0, a una profondità di cm. 250</p> <p>Nella spiaggia non è presente nessuna facilitazione per coloro che deambulano su sedia a ruote (compreso l'accesso alla spiaggia e al mare, la sabbia è molto soffice, e è presente un "gradone di sabbia", creato dalle maree). Sono presenti nel villaggio DUE SEDIE J.O.B. per facilitare l'accesso alla spiaggia e al mare (o alla piscina)</p>

NOME RILEVATORE ANGLAT Claudio PUPPO



	<p>DISABILI MOTORI (con deficit sia agli arti superiori e inferiori)</p> <p>Il problema principale che riscontriamo è la discesa / imbarco sull'aereo, all'aeroporto di LA ROMANA (discesa avviene tramite una normale scala o a braccia – non esistono mezzi idonei per facilitare l'imbarco e sbarco) è il trasporto dall'aeroporto al villaggio (e viceversa), in quanto NON esistono veicoli attrezzati a facilitare l'ingresso / uscita dal veicolo stesso</p> <p>Il villaggio si presenta accessibile in tutte le zone comuni, eccetto che tutte le rampe (o gradini) sono privi di mancorrente.</p> <p>E' presente una rampa di collegamento tra la zona delle ville (camere) e la zona del bar principale / piscina (la rampa è lunga mt. 12,60, una inclinazione media indicativa dell'8 % e priva di mancorrenti) e di una rampa di accesso al ristorante principale (rampa lunga mt. 22,00. Aventi una inclinazione media del 8,%).</p> <p>Bisogna anche considerare le distanze tra i vari punti del villaggio. La distanza maggiore è tra HALL e SPIAGGIA (bisogna percorrere circa mt. .450. altri esempi sono tra la hall – camera 4135 mt. 180 – camera 4135 ristorante mt. 190)</p> <p>Solo il servizio igienico pubblico, adiacente alla zona teatro / discoteca, risulta essere l'unico bagno comune accessibile, mentre gli altri bagni (privi di gradini, sono dei bagno pubblici normali)</p> <p>I bagni delle camere normali hanno le dimensioni molto ridotte e le docce hanno un gradino di accesso (vedi pianta camera)</p> <p>Su un lato della piscina, l'accesso all'acqua avviene in modo graduale, passando da una profondità di cm 0, a una profondità di cm. 250</p> <p>Nella spiaggia non è presente nessuna facilitazione per coloro che hanno deficit agli arti inferiori (compreso l'accesso alla spiaggia e al mare, la sabbia è molto soffice, e è presente un "gradone di sabbia", creato dalle maree). Sono presenti nel villaggio DUE SEDIE J.O.B. per facilitare l'accesso alla spiaggia e al mare (o alla piscina)</p>
	<p>NON VEDENTI & IPOVEDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti l'orientamento e la mobilità delle persone NON VEDENTI – IPOVEDENTI, cioè nessuna mappa podotattile, nessun sistema di orientamento. • Non è stato rilevato nessun sistema (differenziazione cromatica / di luminosità), soprattutto nelle porte a vetri, al fine di permettere di comprendere la presenza dell'ostacolo e per facilitare l'orientamento visivo per gli ospiti IPOVEDENTI • Per coloro che hanno un cane guida, bisogna verificare la disponibilità con la direzione del villaggio, sia per l'accoglienza che per quali aree si può accedere con il cane guida
	<p>SORDI e IPOACUSICI</p> <p>Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti la comunicazione per le persone SORDE o IPOACUSICHE, così come non è stato rilevato nessun segnale di allarme nelle camere</p>
	<p>PERSONE DIALIZZATE</p> <p>Il centro dialisi più vicino si trova, a circa 9 km, all'Centro CANELLA (La Romana)</p>
	<p>PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI</p> <p>I ristoranti possono, se preventivamente comunicato, preparare cibi specifici per coloro che soffrono di intolleranze alimentari. Hanno a disposizione alimenti di base (quali pasta, pane, biscotti, ecc..) anche privi di glutine per ospiti celiaci, ma si consiglia di comunicare tempestivamente alla direzione del villaggio le proprie problematiche (in quanto, potrebbe risultare difficile la pronta reperibilità di certi alimenti specifici). Si consiglia di portare al proprio seguito degli alimenti idonei di base.</p>



- **TRASPORTI** – Attualmente NON esistono veicoli accessibili agli ospiti che sono affetti da grave difficoltà di deambulazione o che utilizzano una sedia a ruote. Quindi il transfert aeroporto / villaggio / aeroporto o per le escursioni, diventa difficoltoso o essere in grado di fare autonomamente gli spostamenti.
- **PERSONE ALLERGICHE** - Non è stato rilevato nessun sistema di filtri o biancheria anallergica, al fine di garantire un buon soggiorno agli ospiti che soffrono di ALLERGIE
- **AUSILI** - L'hotel dispone (attualmente) di **DUE** carrozzine ad autospinta, ed alcune grucce / canadesi, e **DUE** sedie JOB (per facilitare l'accesso alla spiaggia, al mare e/o alla piscina) che mette a disposizione degli utenti – clienti (anche per improvvisi incidenti – da richiedere alla reception)
- **DISTANZE** - Le distanze/percorsi all'interno dell'hotel sono superiori ai 50 mt. (es. dalla HALL alla spiaggia, bisogna percorrere circa **450 mt**). Sul percorso è presente una rampa, lunga mt. 12,60, avente una inclinazione indicativa dell'8 % e priva di mancorrenti
- Le i **GRADINI** e **LE RAMPE** presenti nel villaggio, sono prive di mancorrenti
- Per l'accesso al **RISTORANTE** è con l'**ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA**, ci sono diversi scalini (6 + 4 scalini, aventi un'altezza media di cm. 16) priva di mancorrente. Esiste una rampa, avente una lunghezza di mt. 22, ed una pendenza media del 8,5%. Il ristorante si sviluppa su 3 livelli. Per accedere alla zona del buffet bisogna salire due scalini aventi una altezza di cm. 17, privi di mancorrenti o tramite due rampe (poste ai lati) che hanno una lunghezza di cm. 190, una inclinazione del **18 %** e privi di mancorrenti (il personale del ristorante è a piena disposizione degli ospiti)
- L'accesso al **POOL BAR** (bar principale) sono presenti **TRE** gradini o una rampa, lunga **mt. 4,42**, ma avente una pendenza del **11%**, priva di mancorrenti. Il **BAR /SNACK BAR DELLA SPIAGGIA**, risulta privo di barriere eccetto la passerella in legno, che ha il fondo leggermente sconnesso.
- **TEATRO** – l'accesso al teatro avviene attraverso diverse rampe di scale, o tramite una rampa (posta nella zona di accesso alla discoteca), che ha una lunghezza di mt 5,00, ha una larghezza di cm. 78, una inclinazione del **15,6 %**. La pavimentazione è molto liscia (cemento colorato – che potrebbe causare di scivolare), e priva di parapeto / mancorrente. La rampa fa una curva e, considerando l'oscurità durante gli spettacoli, si potrebbe cadere (dalla rampa) e fare un balzo di cm. 30
- I **NEGOZI** presenti hanno uno scalino al cui altezza varia tra i 0 cm, e i 6 cm.
- **SERVIZI IGIENICI** - L'unico bagno pubblico, avente un servizio igienico accessibile agli ospiti deambulanti su sedia a ruote, è nella zona del teatro / discoteca. Non esistono altri bagni accessibili nel resto del villaggio (eccetto quelli delle camere per gli ospiti disabili) - Nei servizi igienici (bagno) manca un sistema di richiesta di aiuto o un campanello di allarme.
- **RUBINETTI** - nelle camere standard e nelle docce comuni, sono due manopole da ruotare
- **PRESE ELETTRICHE** – sono presenti le prese elettriche tipo USA, e la corrente ha 110 volt.
- La zona della **PISCINA**, risulta priva di barriere significative, ma non esiste nessun sistema che faciliti l'accesso all'acqua da parte degli ospiti affetti da deficit di deambulazione. La doccia presenta uno scalino alto cm. 22. Il rubinetto è una manopola.
- L'accesso alla **SPIAGGIA** risulta con **ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA**, a causa del manto sabbioso molto soffice, e NON esistono passerelle per facilitare l'accesso alle sdraio / ombrelloni o al mare. Sono presenti (presso la torretta di vigilanza spiaggia) **DUE** SEDIE JOB. La spiaggia presenta "un gradone" causato dalle maree
- **DISCOTECA** - l'accesso alla discoteca presenta una rampa lunga cm. 62 (dislivello di cm. 13), avente una inclinazione del **21%** e priva di mancorrenti. Internamente, per l'accesso alla pista da ballo, bisogna discendere una rampa, lunga cm. 80 (dislivello di cm. 16), avente una inclinazione del **20 %**
- **MENU** – Per coloro che soffrono di intolleranze / allergie alimentari, o viaggiano con neonati, vi consigliamo di leggere la scheda di rilevazione completa, e di contattare I **BOOKING** di **ALBATOUR** per i dovuti accordi / accorgimenti. Vi suggeriamo di portare al vostro seguito cibi specifici, in quanto potrebbero risultare **DI NON FACILE REPERIBILITA'**.

NELLE CAMERE

- Non sono state rilevate specifiche barriere all'interno delle camere accessibili (sono presenti nel villaggio solo 6 camere accessibili, di cui solo due hanno una porta interna comunicante con la camera adiacente, per un eventuale familiare / assistente),.
- I servizi igienici (comprese le docce) delle camere standard, sono molto piccoli (sconsigliati per chi soffre di claustrofobia) e le docce presentano delle barriere (vedi relazione completa e le foto delle relazioni collegate alla presente)
- Le maniglie dei mobili sono dei pomoli piccoli. La porta di ingresso si apre con una CHIAVE ed è un pomolo da ruotare. Anche il sistema di sicurezza della porta a vetri di accesso al balcone, risulta di NON facile prensione / utilizzo da coloro che hanno deficit agli arti superiori
- I rubinetti delle camere standard sono due manopole
- La doccia delle camere accessibili, ha un miscelatore come rubinetto, ma bisogna sollevare un pomolo per far funzionare la doccia
- Nelle camere accessibili, manca la doccetta (una volta esistente – è stata sportata) per poter l'IGIENE INTIMA.
- La porta a vetri del balcone NON presenta differenziazioni cromatiche (per li ospiti ipovedenti)
- Nei servizi igienici (bagno) manca un sistema di richiesta di aiuto o un campanello di allarme;

FINE RELAZIONE