



## **TAMANI JUA RESORT** **Malindi (Kenya)**

Rilevatore	Sig. PUPPO Claudio	Qualifica ANGLAT – Presidente Nazionale
Data	23 Settembre 2008	Città - _Malindi (Kenya)_
Assistenti		Sig. _Gianfranco Pellegrini_
Pagine della relazione		n°16 (SEDICI)
Indirizzo Hotel	_Lamu Road – P.O. 1259 Malindi (Kenya)_	
Tel.	_00254 – 020 – 80 21 358_	
Fax	_00254 – 020 – 80 21 358_	
Sito Internet	<a href="http://www.tamanijua.com">www.tamanijua.com</a>	
E_mail	<a href="mailto:tamanijua@swiftmalindi.com">tamanijua@swiftmalindi.com</a>	

### **Suggerimenti utili prima della partenza**

\_Essendo il Kenya, una nazione dove esistono alcune particolari malattie (quali malaria, febbre gialla, epatite, tetano, difterite, ecc.), si suggerisce di effettuare tempestivamente (almeno 20 giorni prima della Vs. partenza) le necessarie vaccinazioni e profilassi. E' consigliato di verificare accuratamente con l'Ufficio medico-sanitario del Turista, presente in ogni ASL Italiana.

Il Kenya si trova nella fascia equatoriale. La temperatura oscilla tra i 21 gradi ed i 35 gradi (zona della costa). Le stagioni sono contraddistinte dai due periodi delle piogge (indicativamente le grandi piogge sono nei mesi di aprile e maggio e le "piccole" piogge a novembre e dicembre). I mesi più caldi risultano marzo e Dicembre.\_

### **Suggerimenti in Kenya**

\_Le attenzioni da osservare, sono minime, ma NON bisogna dimenticarsi, di avere al seguito un buon repellente per le zanzare, i farmaci e medicinali di primo soccorso (garze, cerotti, disinfettanti), di non bere l'acqua (se non sigillata in bottiglie). In Kenya, soprattutto nella zona aeroportuale, e nelle città, troverete molte persone disposte ad aiutarvi ... dietro qualche "mancia". Ricordate che lo stipendio medio in Kenya è di circa 7.000 scellini kenioti - 70 Euro / mese (1 Euro equivale circa a 100 scellini).

Diffidate di comprare tutto ciò che è commestibile, ed è buona prassi la contrattazione dei prezzi.

In Kenya la delinquenza di strada è quasi inesistente nelle ore diurne (meglio muoversi su mezzi nelle ore notturne), mentre rimane molto diffusa la vendita di oggetti e ... l'accattonaggio (anche se vietato) \_

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

## **AEROPORTO**

### **Tasse aeroportuali / Visti**

Ricordate che dovrete pagare una somma di 40 € a persona per il visto di ingresso (se non lo avete già ricevuto in Italia). All'arrivo ci sono da compilare alcuni moduli (scritti in inglese).

Alla partenza dovete pagare una tassa di imbarco equivalente a 20 € a persona e compilare di nuovo alcuni moduli.

### **Servizi sull'aereo e sistemi di entrata / uscita dall'aereo**

\_Il Kenya è una distanza a lungo raggio. Infatti il volo ha una durata media di 8 ore (salvo eventuali scali tecnici). La compagnia utilizzata (attualmente) dal T.O., che effettua questa tratta è EUROFLY e normalmente vengono impiegati gli AIRBUS A330 - 200, dotati di servizi igienici accessibili a viaggiatori disabili e detti aeromobili (come tutti gli aerei della Compagnia Eurofly). L'aereo è dotato di una carrozzina specifica per il transito nei corridoi dell'aereo. Il personale di bordo è preparato ad aiutare il passeggero per qualsiasi "ordinaria" necessità\_

### **Assistenza prestata**

\_L'aeroporto di MOMBASA (più vicino aeroporto commerciale), è una struttura di recente costruzione e dotata di FINGER (dito), che collega direttamente l'aeromobile all'aeroporto, anche se ogni tanto .... Non funziona e la discesa per coloro che deambulano su sedia a ruote è effettuata a "a braccia".

Sia per l'uscita dall'aereo che per l'entrata nell'aeromobile e la successiva sistemazione alla poltrona del velivolo è stata a cura del personale di bordo (hostess), ed hanno utilizzato la carrozzina speciale in dotazione dell'aeromobile. Il personale di assistenza, attendeva al di fuori dell'aeromobile (zona finger) ed ci ha assistito in tutte le successive fasi, fino all'uscita dell'aerostazione\_

### **Struttura aeroportuale**

\_L'aeroporto di Mombasa, come sopra detto, si tratta di una struttura di recente costruzione. Si sviluppa su due livelli, collegati tra loro da scale mobili e/o ascensori (utilizzabili solo con assistenza). Sono presenti diversi servizi igienici (in tutte le zone dell'aeroporto), anche alcuni accessibili ai passeggeri disabili. Comunque la massima disponibilità del personale, sarà in grado di "facilitare" le vostre necessità.

## **TRASPORTO DA/PER VILLAGGIO E TOUR**

\_Non sono stati individuati mezzi adattati al trasporto di ospiti/clienti deambulanti su sedia a ruote. Sono presenti dei minibus, dei vannette / monovolumi e delle jeep (vedi foto della relazione allegata). Comunque il personale dell'assistenza sarà completamente a Vs. disposizione e cercherà (come meglio possibile) di facilitare il vs. ingresso e uscita dal veicolo. Malindi dista circa 120 Km dall'aeroporto di Mombasa. La strada che collega Mombasa a Malindi è l'unica asfaltata, e da qualche mese (gennaio 2008) sono state riparate tutte le numerose buche che erano presenti. Il tempo necessario per raggiungere il Villaggio dall'aeroporto di Mombasa è di circa 2.30 ore.

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

Le altre strade di Malindi NON sono asfaltate e sono presenti molteplici buche.

Considerando il lungo viaggio in aereo, il tempo del disbrigo delle pratiche in aeroporto ed il trasferimento per il villaggio, si suggerisce di acquistare ad duty free di partenza, alcune bottigliette d'acqua (nel rispetto della normativa internazionale sull'antiterrorismo)

I Tour vengono effettuati con vanette, minibus (per i tour sulla costa e nelle città – villaggi) e con jeep e aerei turistici, soprattutto per raggiungere i parchi per i safari, quale il parco di AMBOSELI e del MASAI MARA\_

## POSTEGGIO / ARRIVO VILLAGGIO

- Esiste un parcheggio riservato di proprietà del villaggio **\_SI\_ n° 10**
  - a. Se SI, indicare se esistono riservato disabili **\_NO\_**
  - b. Sono gratuiti o a pagamento? **\_GRATUITI\_**
  
- Le barriere esistenti tra il posteggio interno e la Reception (o ingresso del villaggio)
  - a. Distanza da posteggio a ingresso villaggio **\_15\_** mt.
  - b. Barriere per raggiungere l' ingresso villaggio **\_NESSUNA (eccetto della ghiaia di corallo nella zona del posteggio – il direttore del villaggio si è impegnato a realizzare una percorso in lastricato di pietra per superare questa difficoltà)\_**
  - c. Eventuali varchi e/o porte tagliafuoco **\_NO\_** dimensione passaggio **\_/\_** larghezza corridoio **\_/\_** presenza di porte **\_/\_** tipologia della porta **\_/\_** larghezza di passaggio della porta **\_/\_** tipo di maniglia di apertura **\_/\_**, apre verso **\_/\_** altezza maniglia **\_/\_** sforzo per apertura Kg. **\_/\_** sistema di sicurezza di apertura **\_/\_** posto ad un'altezza di **\_/\_** cm.
  - d. C'è una rampa? **\_NO\_** Lunga **\_/\_** mt. Pendenza **\_/\_** % è dotata di mancorrenti? **\_/\_** altezza mancorrenti **\_/\_**
  - e. Ci sono scalini? **\_NO\_** Quanti **\_/\_** Altezza media **\_/\_** con mancorrente posto a **\_/\_** Pedata **\_/\_**

### a. ALTRE NOTIZIE UTILI

2. Esiste un posteggio pubblico vicino al villaggio? **\_NO (eccetto la strada)\_**
  
3. Esiste nelle vicinanze una Fermata Bus? **\_SOLO UTILIZZO DEI TUC TUC (api piaggi a 3 posti – vedi foto)\_**
  
4. Fermata Taxi addicente al villaggio? **\_SI, OPPOSTO ALL'INGRESSO DEL VILLAGGIO\_**
  - a. Distanza a mt. **\_10\_**
  - b. Barriere presenti tra posteggio e il villaggio **\_NESSUNA\_**

## **INGRESSO VILLAGGIO**

Tipologia dell'ingresso (Esterno)

Le barriere esistenti tra la strada antistante e l'interno del villaggio

- Distanza da Strada (Arrivi vettura) a ingresso del villaggio **\_2\_** mt.
- Barriere per raggiungere l'ingresso del villaggio? **\_NESSUNA\_**
- C'è una rampa? **\_/\_** Lunga **\_/\_** mt. Pendenza **\_/\_** % è dotata di mancorrente? **\_/\_** altezza mancorrente? **\_/\_** cm: posto a **\_/\_**
- Ci sono anche dei scalini (altro passaggio)? **\_/\_** Quanti **\_/\_** Altezza media **\_/\_** cm. pedata **\_/\_** cm. dotata di mancorrente **\_/\_** altezza mancorrente? **\_/\_** posto a **\_/\_** (la scala è larga più di mt. **\_/\_**)
- Dimensioni e Tipologia Porta ingresso: **\_NESSUNA (PORTA SEMPRE APERTA DURANTE LE ORE DIURNE E PRESIDATA DA UN AGENTE DELLA SICUREZZA\_**
- Dimensioni di passaggio della prima porta **\_/\_**
- Tipo di maniglia di apertura **\_/\_**, apre verso **\_/\_** altezza maniglia **\_/\_** sforzo per apertura Kg. **\_/\_**
- esiste un campanello di chiamata? **\_SI\_** altezza campanello cm. **\_140\_**
- Barriere esistenti sulla soglia **\_NESSUNA\_**
- Tipologia del pavimento esterno **\_LASTRICATO IN PIETRA (colorata)\_**
- Esiste una bussola e/o controporta? **\_NO\_**

## **INTERNO VILLAGGIO - HALL - RECEPTION**

- ❖ Distanza tra ingresso e reception mt. **\_12\_**
- ❖ Pavimentazione interna **\_LASTRICATO IN PIETRA (colorato)\_** Percorso tattile **\_NO\_**
- ❖ barriere esistenti all'interno dell'ingresso per raggiungere la reception **\_NESSUNA\_**
- ❖ C'è una rampa? **\_/\_** Lunga **\_/\_** mt. Pendenza **\_/\_** % è dotata di mancorrenti? **\_/\_** ,altezza mancorrenti **\_/\_**
- ❖ Ci sono scalini? **\_/\_** Quanti **\_/\_** Altezza media **\_/\_** con mancorrente **\_/\_** altezza mancorrente **\_/\_** Pedata **\_/\_**
- ❖ Altezza bancone **\_115\_** bancone dedicato **\_NO\_** altezza **\_/\_**
- ❖ Altro **\_/\_**
  
- ❖ Esiste nella Hall un telefono interno **\_NO, SOLO TRAMITE RECEPTION\_**
  - Ha una pulsantiera braille o un punto in rilievo sul tasto 5 **\_/\_** o
  - esiste un sistema per non udenti **\_NO\_** o Fax da loro fruibile **\_SOLO TRAMITE RECEPTION\_**
  - Esiste un telefono pubblico **\_NO\_**
  
- Esiste una postazione Internet **\_(non presente al momento della verifica)\_**
  - Distanza da bancone reception **\_2\_** Posta sopra **\_TAVOLO QUADRATO CON PIEDISTALLO CENTRALE\_** altezza tavolo **\_76\_** spazio sottostante **\_73\_** varco per raggiungere la postazione largo cm. **\_150\_** spazio tra il muro (**\_/\_**) retrostante e la postazione **\_/\_**

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

- Eventuali barriere esistenti **\_NESSUNA\_**
- E presente (o può essere fornita) una barra x PC BRAILLE o sistema di SINTETIZZATORE VOCALE **\_NO\_**
- Tipo di connessione (gratuito o a pagamento?) **\_PAGAMENTO (la connessione è molto lenta)\_**

ALTRE NOTE **\_/\_**

## TRA ZONA RECEPTION E VILLAGGIO

- ❖ barriere per raggiungere i viali dalla zona reception **\_3 SCALINI\_**
- ❖ C'è una rampa? **\_NO (anche se è prevista la realizzazione)\_** Lunga **\_/\_** mt. Pendenza **\_/\_** % è dotata di mancorrenti? **\_/\_**, altezza mancorrenti **\_/\_**
- ❖ Ci sono scalini? **\_SI\_** Quanti **\_3\_** Altezza media cm. **\_19 / 15\_** Pedata cm. **\_47\_** con mancorrente **\_NO (solo su piccoli mancorrenti che si fermano al primo scalino)\_** altezza mancorrente **\_/\_**
- ❖ Percorso alternativo **\_SI, SEGUENDO IL VIALE CHE PASSA ATTRAVERSO IL PARCHEGGIO. QUESTO VIALE (che conduce alla zona del ristorante / piscina, è lungo mt. 70 – il percorso è monoplanare in lastricato di pietra) – Il fondo della zona del parcheggio è in ghiaia corallina\_**

## I VIALI DEL VILLAGGIO

**I VIALI DEL VILLAGGIO SONO IN LASTRICATO IN PIETRA MONOPLANARE (senza eccessive rugosità del pavimento in pietra), LA LARGHEZZA DEL VIALE VARIA TRA I 125 ED I 140 Cm.; NON ESISTONO PROTEZIONI LATERALI / MANCORRENTI AI LATI DEI VIALETTI – PRESSO LA ZONA PISCINA è PRESENTE UNO SCALINO ALTO Cm. 15, MA SUPERABILE DA UNA RAMPA (in legno – rampa mobile), LUNGA Cm. 100, LARGA Cm. 100, PENDENZA DEL 15%, MA PRIVA DI MANCORRENTI**

## VILLAGGIO

1. Numero Appartamenti / Bungalow **\_54\_**
2. Numero Suite **\_6 (8 a breve)\_**
3. Appartamenti per persone disabili **\_NO\_** altre camere accessibili **\_OLTRE DIECI\_**
4. Appartamenti per persone allergiche **\_NO\_**

## BAGNI COMUNI

situati ai piani: **\_ZONA BAR (unico)\_**

Bagno visitato **\_ZONA BAR\_**

Antibagno **\_VISITABILE\_**

- Luce porta Antibagno **\_102 (punto più stretto)\_**; tipologia della porta antibagno **\_TENDA\_** (apre verso) **\_/\_** Kg. **\_/\_** altezza Maniglia Porta **\_/\_** Tipo di maniglia **\_/\_** tipo di sistema di sicurezza di apertura **\_/\_** posto ad un'altezza di **\_/\_**
- Pavimentazione Interna (antiscivolo) **\_LASTRICATO DI PIETRA (colorata)\_**
- Spazio di manovra antibagno **\_NO\_**

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

**Bagno**

- Barriere sulla soglia **\_GRADINO ALTO Cm. 3\_**
- Pavimentazione Interna (antiscivolo) **\_PIASTRELLE (non antiscivolo)\_**
- Luce porta bagno cm. **\_75\_** , apre verso **\_INTERNO\_** Kg. **\_0,2\_** Altezza Maniglia Porta **\_110\_** Tipo di maniglia **\_NORMALE\_** tipo di sistema di sicurezza di apertura **\_CHIAVE\_** posto ad un'altezza di **\_101\_**
- Dimensioni bagno **\_242\_ X \_146\_ (tra lavabo e muro il passaggio minimo è di cm. 90)**
- L'interruttore di accensione posto **\_ESTERNO\_** della luce altezza cm . **\_121\_** In Braille **\_NO\_**

**WC:**

- Tipo **\_NORMALE\_** altezza **\_40\_** dimensioni tazza in cm. **\_35\_ X \_26\_** Spazio Antistante in cm. **\_170\_** Spazio Laterale in cm: (accosto) **\_70\_** Maniglioni presenti (tipo) **\_NESSUNO\_** posti **\_/\_** altezza in cm. **\_/\_** - **PRESENZA DI UN MOBILETTO (vedi foto)**
- porta rolo carta igienica, tipo **\_NORMALE\_** posto **\_A MURO / LATO WC\_** altezza **\_114\_** distanza da WC **\_/\_**
- Sciacquone tipo **\_LEVA\_** posto **\_DIETRO IL WC - LATO CASSETTA SCIACQUONE ACQUA\_** ad un'altezza da terra in cm. di **\_90\_** facile da usare? **\_NO\_**
- Campanello Allarme esiste? **\_NO\_** tipo **\_/\_** posto **\_/\_** con cordoncino? **\_/\_** altezza **\_/\_**
- esiste una doccetta per lavare le parti intime? **\_NO\_** posta **\_/\_** altezza **\_/\_** distante dal WC **\_/\_**

**Lavabo**

- tipo **\_NORMALE\_** altezza in cm. **\_95\_**, dimensioni in cm. **\_50\_ X \_28\_** spazio sottolavello in cm: **\_80\_ (tubo scarico centrale – vedi foto)\_** rubinetto tipo **\_MANOPOLA (una) – ALTA Cm. 110\_** distanza caduta acqua da bordo in cm. **\_26\_** Porta asciugamano (tipo) **\_CESTA PORTA SALVIETTE\_** altezza da terra in cm. **\_/\_** posto **\_/\_** porta sapone (o dispenser) tipo **\_PRODOTTI HOTEL (sapone appoggiato sul lavabo)\_** posto **\_/\_** altezza in cm. **\_/\_**
- Specchio presente tipo **\_SI, alto cm. 132\_**
- **Campanello Allarme:** esiste **\_NO\_** posizionato **\_/\_** con cordoncino **\_/\_**

**BARRIERE IN BAGNO O ANTIBAGNO O ALTRE NOTIZIE UTILI** **\_/\_**

## **ANNOTAZIONI HOTEL E SERVIZI PRESENTI NELL'HOTEL**

L'HOTEL DISPONE:

❖ **SALA TV**

- Per accedere vi sono **2 scalini** (alti cm. 7 + 21 – pedata cm. 72). È stata realizzata una rampa in legno, lunga cm. 195, larga cm. 112, avente una pendenza media del **14,4 %** e **priva di mancorrenti**.

❖ **NEGOZIO (zona reception)**

- Porta di accesso larga cm. 80 –accessibile

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

- ❖ **TENDA MASSAGGI – NON ACCESSIBILE** (ma il servizio di massaggi può essere effettuato anche in altra sede)
  - Sono presenti 1 + 2 scalini, aventi una altezza di cm. 10 – 18 + 19 (pedata di cm. 26 / 54) e **privi di mancorrenti**.
- ❖ **ANIMAZIONE** (con tre spettacoli serali alla settimana – animazione per i bimbi, solo su richiesta specifica)
- ❖ **SERVIZIO LAVANDERIA**
- ❖ **SERVIZIO TAXI / NAVETTA**

## **ACCESSO ALLA PISCINA**

Tra i viali (zona reception) e la zona piscina è presente **UNO SCALINO ALTO Cm. 15**, ma è stata realizzata una rampa (in legno – rampa movibile), lunga cm. 100, larga cm. 100, avente una inclinazione del 15% (ma priva di mancorrenti)

La zona della piscina, si trova al centro del villaggio e delle abitazioni. La zona è monoplanare in lastricato di pietra.

**NON** sono stati rilevati sistemi che facilitano l'accesso alla piscina, per gli ospiti affetti da deficit motori.

Al centro della piscina vi è un'isoletta (vedi foto) con alcune sdraio. Tale isoletta è raggiungibile tramite una passerella.

**La doccia** della piscina **NON E' ACCESSIBILE**, in quanto è presente un primo scalino alto cm. 28, ed uno scalino a "U rovesciata" alto cm. 21 – in piano per cm 13, e ridiscende di cm. 16, **SENZA MANIGLIONI**. Il varco di accesso alla zona doccia è largo cm. 89.

Il rubinetto della doccia, è una **MANOPOLA**, posta ad una altezza di cm. 118.

## **LA SPIAGGIA**

**Il villaggio NON ha una spiaggia propria**, ma gli ospiti possono utilizzare della spiaggia della ROSADA (che dista alcuni chilometri dal villaggio), raggiungibile in circa 10 minuti con un TUC TUC o con un taxi / servizio navetta, convenzionati con il Villaggio.

La spiaggia della ROSADA, si presenta priva di barriere e tutti i servizi presenti risultano fruibili solo con assistenza (**ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA**). Esiste una convenzione tra il Villaggio TAMANI JUA e la SPIAGGIA DELLA ROSADA, dove si può usufruire sia del bar, del ristorante, dei servizio lettino / teli mare, ecc. (chiedere maggiori dettagli alla direzione del Tamani Jua).

Il fondo sabbioso, e l'assenza di specifici accorgimenti per gli utenti affetti da deficit motori / deambulanti su sedia a ruote, rendono l'accesso al quanto "impegnativo", ma se preventivamente comunicato, la Direzione può mettere a Vs. disposizione il proprio personale, per superare queste difficoltà.

**NON** risulta essere presente un servizio igienico accessibile agli ospiti deambulanti su sedia a ruote.

Vi invitiamo a visionare il report fotografico, dove meglio potrete comprendere sia la bellezza del posto che le difficoltà sopra indicate.

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

**RISTORANTE & BAR**

Indicare se esistono altri ristoranti nel villaggio? **\_NO\_**

Posto **\_OPPOSTO RECEPTION – ZONA CENTRALE DEL VILLAGGIO / PISCINA\_**

Indicare se il ristorante funge solo per il buffet e/o anche per la ristorazione **\_COLLAZIONE – PRANZO - CENA\_**

- Distanza tra **\_RECEPTION (dopo gradini reception)\_** e ristorante in mt. **\_20\_**
- Tipo Pavimentazione percorso **\_LASTRICATO IN PIETRA\_**
- Percorso Tattile **\_NO\_**
- Eventuali barriere (scalini – rampe) **\_SCALINO DI ACCESSO, ALTO Cm. 11 (la direzione sta realizzando una rampa per superare detto dislivello)\_**
- Porta di ingresso al ristorante **\_NESSUNA\_**
- Porta di ingresso: maniglia tipo **\_/\_** altezza in cm. **\_/\_** Peso in Kg. **\_/\_** tipo porta **\_/\_** luce di passaggio porta in cm. **\_/\_** apre verso **\_/\_**
- Spazio Antistante porta e retrostante **\_SUP. A Cm. 150\_ X \_SUP. A Cm. 150\_**
- Tipologia pavimento interno **\_LASTRICATO IN PIETRA\_**
- Esiste un tavolo dedicato ai clienti in carrozzina **\_NO\_**
- Tipologia dei tavoli presenti **\_ROTONDO (diametro di cm. 120) CON PIEDISTALLO CENTRALE – OPPURE TAVOLI ROTONDI / QUADRATI CON QUATTRO GAMBE AI LATI,\_**
- Altezza Tavolo in cm. **\_79 /78\_** Spazio sotto tavolo in cm. **\_76 / 75\_**
- Altezza bancone del bar, cm. **\_101\_**
- Altezza credenze x il buffet **\_88\_**
- Altezza distributori succhi di frutta **\_CARAFFE SU CREDENZA BUFFET O DIRETTAMENTE CON IL SERVIZIO AL TAVOLO\_**
- Altezza distributori di caffè e tè **\_ CARAFFE SU CREDENZA BUFFET O DIRETTAMENTE CON IL SERVIZIO AL TAVOLO \_**
- Altezza distributore acqua, cm. **\_80\_**

**Il ristorante può preparare:**

menù per bambini **\_SI\_**

menù per persone che hanno intolleranze / allergie alimentari **\_SI\_**

**Note Sul Ristorante**

- **SALVO IMPREVISTI METEOROLOGICI, LA COLAZIONE E CENA, VENGONO SERVITI A BORDO PISCINA;**
- **ESISTE NELLA ZONA RISTORANTE, UNA TERRAZZA, ACCESSIBILE SCENDENDO 2 SCALINI (alti cm. 18 / 20 – pedata cm. 43 e **priva di mancorrenti**);**
- **ESISTE UN COLLEGAMENTO DIRETTO TRA RISTORANTE E PISCINA, MA BISOGNA SCENDERE 4 SCALINI (aventi una altezza compresa tra cm. 12 / 17 – ed una pedata di cm. 38/40) **MA PRIVI DI MANCORRENTI** (sono presenti ai lati degli scalini due muretti alti cm. 70);**

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

## **APPARTAMENTO SUITE - n° 5**

- Distanza tra **\_RECEPTION\_** la camera è di mt. **\_35\_** tipo di pavimentazione **\_LASTRICATO IN PIETRA\_** presenza di mancorrenti sul percorso? **\_NO\_** altezza in cm. **\_/\_** Eventuali varchi e/o porte taglia fuoco **\_NO\_**
- Presenza di barriere sul percorso (anche che non poggiano a terra) **\_VEDI ACCESSO ALLA PISCINA E I VIALI DEL VILLAGGIO\_**

La Camera si presenta: **\_VISITABILE (vedi accesso alla doccia)\_**

- Accesso alla veranda, barriere presenti **\_TRA LA ZONA PISCINA E LA VERANDA ESISTE UNO SCALINO, ALTO Cm. 12, - E' STATA REALIZZATA UNA RAMPA IN LEGNO, LUNGA Cm. 100, LARGA Cm. 100, AVENTE UNA PENDENZA DEL 12%, MA PRIVA DI MANCORRENTI\_**
- Pavimentazione veranda **\_LASTRICATO IN PIETRA MONOPLANARE\_**
- Mobili presenti nella veranda **\_1 TAVOLO ROTONDO (diametro cm. 120 – con quattro gambe ai lati – alto cm. 76, spazio sottostante cm. 70), TRE SEDIE IN TELA, DUE DIVANI LETTO (vedi foto), DUE POLTRONE + UN TAVOLINO\_**
- esiste un campanello di chiamata esterno alla camera **\_NO\_** ed è posto ad un'altezza in cm di **\_/\_** (scritta in Braille **\_/\_**) esiste un tasto interno per escluderlo **\_/\_**
- La porta d'ingresso della camera è di tipo **\_NORMALE\_** larghezza di passaggio della porta in cm. **\_78\_** tipo di maniglia di apertura **\_NORMALE\_** apre verso **\_INTERNO\_** l'altezza della maniglia è di cm. **\_110\_** sforzo per apertura Kg. **\_0,2\_** sistema di sicurezza di apertura **\_A CHIAVE\_** posto ad un'altezza in cm. di **\_102\_** altre osservazioni sulla porta **\_/\_**
- Nella porta vi è uno spioncino **\_NO\_** posto ad un'altezza di cm. **\_/\_** ed un secondo spioncino **\_/\_** posto ad un'altezza di cm. **\_/\_**
- Vi è uno scalino **\_SI\_**, alto cm. **\_11,5\_** – **MA E' STATA REALIZZATA UNA RAMPA IN LEGNO, LUNGA Cm. 100, LARGA Cm. 100, AVENTE UNA PENDENZA DEL 11,5%\_**
- Le istruzioni di sicurezza sono poste **\_NON PRESENTI\_** ad un'altezza di cm. **\_/\_** e **\_/\_** sono scritte in braille
- Interruttori luci sono **\_NORMALI\_** (e **\_NON\_** sono in Braille) ad un'altezza in cm. **\_89\_** i pulsanti sono luminosi? **\_NO\_** esiste un sistema a scheda di consenso luci generale **\_NO\_** posta ad un'altezza di cm. **\_/\_**
- Larghezza corridoio interno (punto più stretto) in cm. **\_/\_**
- Le dimensioni della camera interna sono: **\_LA CAMERA E' SUDDIVISA IN DUE AMBIENTI (divisi da una tenda)\_**
  - Primo vano: mt. **\_6.30\_** X **\_4.70\_**
  - Secondo vano (zona letto): mt. **\_2.86\_** X **\_4.70\_**
- All'interno della camera come tipo di pavimentazione è **\_MONOPLANARE (non sono presenti dislivelli e/o barriere) IN LASTRICATO DI PIETRA\_**
- Il telefono della camera è **\_NESSUNO\_** ed è/sono posto/i su:
  - 1) scrivania **\_/\_** che dista dal letto mt. **\_198\_**, la scrivania è alta cm. **\_76\_**, lo spazio sottostante è in cm. (per accosto con la carrozzina) **\_63\_**
  - 2) sul comodino **\_/\_** e dista dal centro cuscino **\_/\_**

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

- il telefono è con tastiera  /  la tastiera è in braille o un punto in rilievo sul tasto 5?  /  ha anche il segnale luminoso della chiamata / messaggio in arrivo  /  (indica altre funzioni del telefono  / )
- Esiste nella camera un appendi abiti esterno  NO  e  /  ad un'altezza in cm. di  /
- L'armadio presente ha  DUE  ante che aprono verso  ESTERNO  le maniglie dell'armadio sono  POMOLI  poste ad un'altezza da terra in cm.  104 , l'attaccapanni all'interno degli armadi è posto a cm.  190  da terra, l'armadio è dotato di specchi  NO, MA ESISTE UNO SPECCHIO VERTICALE NELLA CAMERA
- Le maniglie dei comodini  POMOLI PICCOLI  e sono alti in cm.  50
- I mobiletti presenti sono  UNA SCRIVANIA – UNA PANCA – UNA SEDIA – UN FRIGORIFERO – DUE LETTI DA UNA PIAZZA (h. 62 – l. 92 – p. 180) + LETTO MATRIMONIALE + COMODINI
- Letto presente  MATRIMONIALE A BALDACCHINO CON ZANZARIERA  largo cm.  193  lungo cm.  206 , altezza del letto in cm.  60 , spazio antistante al letto  190 , spazio laterale  78 (minimo) / SUP. A Cm. 150
- Spazio tra letto ed armadio (punto più stretto – ma il letto può essere spostato), di cm.  74
- L'interruttore d'accensione delle abajour è posto  SUL FILO ABAJOUR  ad un'altezza da terra in cm.  /  e distante dal letto  /
- altri accessori presenti in camera Frigo Bar  SI  Tv  NO (solo alcune suite hanno anche la tv con collegamento satellitare)  PayTV (anche con film distribuiti dall'hotel)  /  cassaforte  SOLO PRESSO LA RECEPTION (alcune camere hanno la cassaforte)  asse e ferro da stiro  /  piega pantaloni elettrico  / , macchia per caffè/te  /  collegamento con internet (tramite il proprio PC)  NO  collegamento con internet tramite la TV (tipo sistema FREEDOM)  / ,
- Altezza regolatore temperatura camera  TELECOMANDO
- Presenza di Tappeti nella camera  NO
- Esiste nella camera un sistema di richiesta di aiuto  NO
- Esiste nella camera un sistema di comunicazione per persone non udenti / non vedenti (indicare il tipo di strumentazione presente)  NO

## **BAGNO CAMERA**

- Spazio antistante BAGNO in cm.  (vedi passaggio letto / armadio)
- Tipo di pavimentazione Interna  PIASTRELLE  (antiscivolo  NO )
- Luce di passaggio porta bagno, cm.  81  (apre verso  INTERNO ) Tipo di maniglia  NORMALE  altezza in cm.  110  Kg.  0.2
- Eventuali scalini e/o barriere esistenti sulla soglia  SOGLIA ALTA Cm. 1,5
- Dimensioni del bagno (da muro a  MURO ) in cm.  330  X  356  +  ZONA DOCCIA
- Spazio tra muro (lavabo) e mobiletto in muratura (vedi foto), cm.  168
- Mobile bagno in muratura, alto cm.  88  maniglie ante sono dei:  POMOLI PICCOLI
- L'interruttore di accensione della luce posto  ESTERNO  ad un'altezza di cm.  86
- c'è un telefono interno  NO  posto  /  altezza in cm.  /  (con pulsanti in braille o un punto in rilievo sul tasto 5  / ) ha anche il segnale luminoso della chiamata in arrivo  /  (altre note  / )
- Sulla porta interna di accesso al bagno c'è?  NULLA  ad un'altezza di  /

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

### WC

- Tipo **NORMALE** altezza in cm. **40** dimensioni (della tazza) in cm. **33** X **26** Spazio Antistante in cm. **SUP. A Cm. 150** Spazio Laterale (accosto) in cm. **32** Maniglioni presenti (tipo) **NO** posti **/** ad un'altezza in cm. **/**
- porta rolo carta igienica, tipo **NORMALE** posto **A MURO / LATO WC** ad un'altezza di cm. **50** (eventuale distanza da WC **/**)
- Sciacquone tipo **PULSANTE (da premere)** posto **SOPRA CASSETTA ACQUA SCIACQUONE – DIETRO IL WC** ad un'altezza di cm. **85** facile da usare? **NO**
- Campanello Allarme esiste **NO**
- esiste una doccetta per lavare le parti intime? **NO – MA ESISTE VICINO AL WC, UN BIDET, CHE HA COME RUBINETTO UN MISCELATORE**

### Lavabo

- tipo **NORMALE A COLONNA** altezza da terra in cm. **84**, dimensioni in cm. **57** X **36** spazio sottolavello in cm. **COLONNA** rubinetto tipo **MISCELATORE** caduta acqua, distanza bordo in cm. **38** Porta asciugamano (tipo) **MANIGLIONE (in legno)** altezza in cm. **85** posto **LATO LAVABO** porta sapone (o dispenser) tipo **PRODOTTI HOTEL** posto **/** altezza da terra in cm. **/**
- altezza eventuali mensole, cm. **95** e cm. **134**, poste **LATO LAVABO**
- Tipo di specchio presente **SI, ALTO Cm. 109**
- Eventuali interruttori / prese poste ad una altezza di cm. **104 / 110**

### Doccia o vasca

- Tipo **DOCCIA**
- Barriere presenti per accedere: **SCALINO ALTO Cm. 20 (in piano per cm. 30) E RIDISCEDE ALL'INTERNO DEL VANO DOCCIA, DI Cm. 7 - E' STATA REALIZZATA UNA RAMPA PROVVISORIA IN LEGNO, LARGA Cm. 70, LUNGA Cm. 74, AVENTE UNA PENDENZA DEL 27%**
- dimensioni locale doccia, cm. **199** X **101** - varco di accesso largo cm. **74** - nella zona doccia è **presente UNA TENDA PLASTIFICATA**
- tipo di pavimentazione doccia **PIASTRELLE** presenza di bordi trattieni acqua **(vedi note accesso doccia)** tipo ed altezza **/**
- Rubinetto tipo **MISCELATORE** altezza da pavimento, cm. **105** con termostato **/**
- Presenza di sedie / sgabelli **NO, MA SI POSSONO RICHIEDERE DIRETTAMENTE ALLA RECEPTION**, tipo **/** alto in cm. **/**
- Presenza di maniglioni **NO** posti **/** ad un'altezza di cm. **/**
- Esiste un campanello di richiesta di aiuto **NO**, posizionato **/** ad un'altezza **/**
- asciugacapelli, tipo **NO (da richiedere alla reception)**
- adattatore prese presente **DA RICHIEDERE ALLA RECEPTION, CON IL VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE (di 5 euro)**

### BARRIERE IN CAMERA E BAGNO O ANNOTAZIONI VARIE

- L'acqua della camera è potabile? **SI SCONSIGLIA DI NON BERE L'ACQUA**
- Tipo di prese elettriche presenti? **INGLESI (vedi foto)**
- Tipo di corrente presente? **220** volts
- **Occasionalmente può mancare la corrente, ma il villaggio è dotato di un proprio generatore di corrente**

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

**APPARTAMENTO STANDARD n° 501**

- Distanza tra **RECEPTION** la camera è di mt. **35** tipo di pavimentazione **LASTRICATO IN PIETRA** presenza di mancorrenti sul percorso? **NO** altezza in cm. **/** Eventuali varchi e/o porte taglia fuoco **NO**
- Presenza di barriere sul percorso (anche che non poggiano a terra) **VEDI ACCESSO ALLA PISCINA E I VIALI DEL VILLAGGIO**

La Camera si presenta: **VISITABILE** (vedi accesso alla doccia)

- Accesso alla veranda, barriere presenti **TRA LA ZONA PISCINA E LA VERANDA ESISTE UNO SCALINO, ALTO Cm. 12, - E' STATA REALIZZATA UNA RAMPA IN LEGNO, LUNGA Cm. 100, LARGA Cm. 100, AVENTE UNA PENDENZA DEL 12%, MA PRIVA DI MANCORRENTI**
- Pavimentazione veranda **LASTRICATO IN PIETRA MONOPLANARE**
- Mobili presenti nella veranda **1 TAVOLO ROTONDO (diametro cm. 120 – con quattro gambe ai lati – alto cm. 76, spazio sottostante cm. 70), TRE SEDIE IN TELA, DUE DIVANI LETTO (vedi foto), DUE POLTRONE + UN TAVOLINO**
- esiste un campanello di chiamata esterno alla camera **NO** ed è posto ad un'altezza in cm di **/** (scritta in Braille **/**) esiste un tasto interno per escluderlo **/**
- La porta d'ingresso della camera è di tipo **NORMALE** larghezza di passaggio della porta in cm. **80** apre verso **INTERNO**; tipo di maniglia di apertura **NORMALE** l'altezza della maniglia è di cm. **107** sforzo per apertura Kg. **0,2** sistema di sicurezza di apertura **A CHIAVE** posto ad un'altezza in cm. di **97** altre osservazioni sulla porta **/**
- Nella porta vi è uno spioncino **NO** posto ad un'altezza di cm. **/** ed un secondo spioncino **/** posto ad un'altezza di cm. **/**
- Vi è uno scalino **SI, ALTO Cm. 12** (la direzione può posizionare una rampa in legno, larga cm. 100 – lunga cm. 100, avente una pendenza del 12%, e priva di mancorrenti)
- Le istruzioni di sicurezza sono poste **NON CI SONO** ad un'altezza di cm. **/** e **/** sono scritte in braille
- Interruttori luci sono **TASTI PICCOLI (vedi foto)** (e **NON** sono in Braille) e sono posti ad un'altezza di cm. **108** i pulsanti sono luminosi? **NO** esiste un sistema a scheda di consenso luci generale **NO** posta ad un'altezza di cm. **/**
- Larghezza corridoio interno (punto più stretto) in cm. **/**
- Le dimensioni della camera interna sono in cm. **422** X **352**
- Punto più stretto all'interno della camera, largo cm. **127**
- All'interno della camera come tipo di pavimentazione è **LASTRICATO DI PIETRA (colorata)**
- Il telefono della camera è **NESSUNO** ed è posto su:
  - 1) scrivania **NO** che dista dal letto mt. **138**, la scrivania è alta cm. **76**, lo spazio sottostante è in cm. (per accosto con la carrozzina) **50**
  - 2) sul comodino **/** e dista dal centro cuscino **/**
  - il telefono è con tastiera **/** la tastiera è in braille o un punto in rilievo sul tasto 5? **/** ha anche il segnale luminoso della chiamata / messaggio in arrivo **/** (indica altre funzioni del telefono **/**)

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

- Esiste nella camera un appendi abiti esterno **\_NO\_** ed è posto **\_/\_** ad un'altezza in cm. di **\_/\_**
- L'armadio presente ha **\_DUE\_** ante che aprono verso **\_ESTERNO\_** le maniglie dell'armadio sono **\_POMOLI (vedi foto)\_** poste ad un'altezza da terra in cm. **\_104\_**, l'attaccapanni all'interno degli armadi è posto a cm. **\_199\_** da terra, l'armadio è dotato di specchi **\_NO (ma esiste un piccolo specchio sopra la scrivania)\_**
- Le maniglie dei comodini **\_POMOLI PICCOLI\_** e sono alti in cm. **\_50\_**
- I mobiletti presenti sono **\_SCRIVANIA + UNA SEDIA + FRIGO BAR + CONDIZIONATORE ARIA + VENTILATORE\_**
- Tipo di Letto presente **\_MATRIMONIALE, CON BALDACCHINO + ZANZARIERA\_** largo cm. **\_180\_** lungo cm. **\_206\_** altezza del letto in cm. **\_62\_**, spazio antistante al letto **\_127 >(punto più stretto)\_**, spazio laterale **\_110\_**
- L'interruttore d'accensione delle abajour è posto **\_FILO ABAJOUR\_** altri interruttori sono posti **\_SOPRA COMODINO\_** ad un'altezza da terra in cm. **\_94\_** e distante dal letto **\_/\_**
- altri accessori presenti in camera Frigo Bar **\_SI\_** Tv **\_NO\_** PayTV (anche con film distribuiti dall'hotel) **\_/\_** cassaforte **\_SI\_** asse e ferro da stiro **\_/\_** piega pantaloni elettrico **\_/\_**, macchia per caffè/te **\_/\_** collegamento con internet (tramite il proprio PC) **\_/\_** collegamento con internet tramite la TV (tipo sistema FREEDOM) **\_/\_**,
- Altezza regolatore temperatura camera cm. **\_162 (vedi foto)\_** - controllo ventilatore posto ad una altezza di cm. **\_99 (posto sopra un comodino)\_**
- Presenza di Tappeti nella camera **\_NO\_**
- Esiste nella camera un sistema di richiesta di aiuto **\_NO\_**
- Esiste nella camera un sistema di comunicazione per persone non udenti / non vedenti (indicare il tipo di strumentazione presente) **\_NO\_**

## **BAGNO CAMERA**

- Spazio antistante BAGNO, cm. **\_SUP. A Cm. 150\_**
- Tipo di pavimentazione Interna **\_LASTRICATO IN PIETRA (colorata)\_** (antiscivolo **\_NO\_**)
- Luce di passaggio porta bagno in cm. **\_79\_** (apre verso **\_INTERNO\_**) Tipo di maniglia **\_NORMALE\_** altezza in cm. **\_110\_** Kg. **\_0,2\_**
- Eventuali scalini e/o barriere esistenti sulla soglia **\_NO\_**
- Dimensioni del bagno (da muro a **\_MURO\_**) in cm. **\_213\_** X **\_207 + ZONA DOCCIA\_**
- Dimensioni tra muro e mobile lavabo (vedi foto), cm. **\_152\_**
- L'interruttore di accensione della luce posto **\_ESTERNO\_** ad un'altezza di cm. **\_99\_** (con simbologia in Braille **\_NO\_**)
- c'è un telefono interno **\_NO\_** posto **\_/\_** altezza in cm. **\_/\_** (con pulsanti in braille o un punto in rilievo sul tasto 5 **\_/\_**) ha anche il segnale luminoso della chiamata in arrivo **\_/\_** (altre note **\_/\_**)

## **WC**

- Tipo **\_NORMALE\_** altezza in cm. **\_41\_** dimensioni (della tazza) in cm. **\_33\_** X **\_26\_** Spazio antistante, cm. **\_74 (tra wc e mobile lavabo)\_** Spazio laterale (accosto), cm. **\_32\_** Maniglioni presenti (tipo) **\_NESSUNO\_** posti **\_/\_** ad un'altezza in cm. **\_/\_**
- porta rolo carta igienica, tipo **\_NORMALE\_** posto **\_A MURO, LATO WC\_** ad un'altezza di cm. **\_78\_** (eventuale distanza da WC **\_/\_**)

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

- Sciacquone tipo **\_A LEVA\_** posto **\_SULLA CASSETTA ACQUA DELLO SCIACQUONE / DIETRO IL WC\_** ad un'altezza di cm. **\_92\_** facile da usare? **\_NO\_**
- Campanello Allarme esiste **\_NO\_** tipo **\_/\_** posto **\_/\_** azionabile tramite cordoncino? **\_/\_** ad un'altezza di cm. **\_/\_**
- esiste una doccetta per lavare le parti intime? **\_NO, MA ESISTE UN BIDET, CHE HA COME RUBINETTI DUE MANOPOLE\_** posta **\_/\_** altezza **\_/\_** distante dal WC cm. **\_/\_**

#### **Lavabo**

- tipo **\_OVALE, INCASSATO IN MOBILE\_** altezza da terra in cm. **\_87\_**, dimensioni in cm. **\_51\_ X \_33\_** spazio sottolavello in cm. **\_MOBILE (le ante del mobile sono due e hanno come maniglia dei pomoli piccoli)\_** rubinetto tipo **\_DUE MANOPOLE C/F\_** caduta acqua, distanza bordo in cm. **\_29\_** Porta asciugamano (tipo) **\_MANIGLIONE\_** altezza in cm. **\_87+57 (144)\_** posto **\_SOPRA / LATO MOBILE LAVABO (vedi foto)\_** porta sapone (o dispenser) tipo **\_PRODOTTI HOTEL\_** posto **\_/\_** altezza da terra in cm. **\_/\_**
- Tipo di specchio presente **\_SI, POSTO AD UNA ALTEZZA DI Cm. 127\_**

#### **Doccia o vasca**

- Tipo **\_DOCCIA\_** varco di accesso largo cm. **\_67\_**; dimensioni zona doccia, cm. **\_131\_ X \_80\_** tipo di pavimentazione / ceramica **\_GRANIGLIA\_** presenza di bordi trattieni acqua **\_SI, A "U ROVESCIATA" (sale di cm. 12, in piano per cm. 14, discende di cm. 10)\_**
- Rubinetto tipo **\_DUE MANOPOLE C/F\_** altezza da pavimento, cm. **\_94\_** con termostato **\_NO\_** (alte note **\_/\_**)
- Presenza di sedie / sgabelli **\_NO (da richiedere alla reception)\_**, tipo **\_/\_** alto in cm. **\_/\_**
- Presenza di maniglioni **\_NO\_** posti **\_/\_** ad un'altezza di cm. **\_/\_** (da pavimento / fondo vasca);
- Esiste un campanello di richiesta di aiuto **\_NO\_**, posizionato **\_/\_** ad un'altezza **\_/\_**
- asciugacapelli, tipo **\_NO (da richiedere alla reception)\_**
- Porta asciugamano tipo **\_MANIGLIONE (in legno)\_** posto **\_DIETRO PORTA BAGNO\_** ad una altezza di cm. **\_120\_**
- adattatore prese presente **\_DA RICHIEDERE ALLA RECEPTION, CON IL VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE (di 5 euro)\_**

#### **BARRIERE IN CAMERA E BAGNO O ANNOTAZIONI VARIE**

- L'acqua della camera è potabile? **\_SI SCONSIGLIA DI NON BERE L'ACQUA\_**
  - Tipo di prese elettriche presenti? **\_INGLESI (vedi foto)\_**
  - Tipo di corrente presente? **\_220\_** volts
  - **Occasionalmente può mancare la corrente, ma il villaggio è dotato di un proprio generatore di corrente**
- 
- 
- 
-

## **SISTEMI DI COMUNICAZIONE, DI SICUREZZA E NOTE FINALI**

### **PER I CLIENTI NON VEDENTI / IPOVEDENTI**

- Ci sono nell'hotel dei sistemi di orientamento per le persone ipovedenti / non vedenti? **\_NO\_**
- Tipo di allarme presente nel villaggio? **\_SONORO E VISIVO\_**
- Sistema di evacuazione delle persone ipovedenti / non vedenti? **\_DIRETTO INTERVENTO DEL PERSONALE DEL VILLAGGIO\_**
- Presenza di barre BRAILLE per utilizzare sistemi internet presenti nell'hotel? **\_NO\_**

Note: **\_/\_**

### **PER I CLIENTI SORDOMUTI - NON UDENTI - IPOACUSICI**

- Esistono nell'hotel sistemi di comunicazione con le persone ipoacusiche / non udenti presenti nell'hotel (esempio sistema di comunicazione interna tramite il televisore per comunicare eventuali messaggi)? **\_NO\_**
- Presenza nell'hotel di un apparecchio DTS **\_NO\_** e/o utilizzo di FAX? **\_SI, TRAMITE LA RECEPTION\_**
- Sistema di segnalazione tramite sistema vibrante da apporre sotto il cuscino? **\_NO\_**
- Tipo di allarme presente nel villaggio? **\_SONORO E VISIVO\_**
- Sistema di evacuazione delle persone ipoacusiche / non udenti **\_ DIRETTO INTERVENTO DEL PERSONALE DEL VILLAGGIO \_**

Note **\_/\_**

### **PER I CLIENTI AFFETTI DA UNA DISABILITA' MOTORIA**

- Presenza in Hotel di carrozzine da poter temporaneamente prestare ai clienti (di proprietà dell'hotel e/o reperibili presso un'Associazione di disabili e/o centro di aiuto sociale - indicare)? **\_NO, MA PUÒ ESSERE RICHIESTA (e ricercata) TRAMITE LA DIREZIONE DEL VILLAGGIO\_**
- Presenza di punti sicuri nell'Hotel? **\_NO\_**
- Le porte di ogni camera sono? **\_NORMALI\_** e resistono al fuoco per un tempo non inferiore a **\_/\_MINUTI\_**
- In caso di evacuazione dell'Hotel, intervengono: **\_ DIRETTO INTERVENTO DEL PERSONALE DEL VILLAGGIO \_**

### **ALTRI APPUNTI UTILI**

**AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE, E' CONSIGLIABILE COMUNICARE SE SI HA QUALCHE DISABILITA' (IL PERSONALE, SIA PER LA PREPARAZIONE DI EVENTUALI MENU' CHE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CAMERA, SI ORGANIZZA PER LA DOVUTA ACCOGLIENZA )**

**A.N.G.L.A.T.**  
**Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti**  
**SCHEDA RILEVAZIONE BARRIERE**

**NOZIONI UTILI**

- Esiste nell'hotel uno spazio gioco per i bambini? **\_NO\_**
- Esiste una animazione per i bambini? **\_NO (ma viene attivata su specifica richiesta)\_**
- L'Hotel, se preventivamente richiesto, può ricercare e fornire al cliente un'assistenza infermieristica (specificare)? **\_SI\_**
- L'Hotel ha a disposizione un dottore per le necessità e urgenze, eccetto per le emergenze dell'intervento dell'autoambulanza, ed il ricovero preso il primo pronto soccorso (specificare)? **\_SI, REPERIBILE NELLE 24 H. (S. Peter Hospital) E LE SPESE SONO COPERTE DALL'ASSICURAZIONE DEL TOUR OPERATOR\_**
- Esiste in città la possibilità di sottoporsi a dialisi per i clienti affetti da deficit renali? **\_SI (presso S. Peter Hospital)\_**

**ALTE NOTE** \_/\_

\_23 Settembre 2008\_

\_\_\_Puppo Claudio\_\_\_  
firma del rilevatore

**CONCLUSIONI con simbologia Internazionale**

	<b>ACCESSIBILE ALLE PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ MOTORIA SOLO SE ACCOMPAGNATE (VEDI NOTE)</b>		<b>FRUIBILE DA PERSONE CHE HANNO INTOLLERANZE/ ALLERGIE ALIMENTARI</b>
	<b>NON SONO STATE RILEVATE FACILITAZIONI PER LE PERSONE NON VEDENTI /IPO VEDENTI ACCESSIBILE SOLO SE ACCOMPAGNATI</b>		<b>PER LE PERSONE AFFETTE DA SORDOMUTISMO E/O IPOACUSICHE NON ESISTE ALCUN SISTEMA CHE FACILITI LA COMUNICAZIONE</b>
	<b>Soggetti in dialisi ACCESSIBILE (prendere preventivamente contatto con l'ospedale della città di Malindi)</b>		<b>PERSONE ALLERGICHE NON ESISTE ALCUN SISTEMA PER IL CONTROLLO DEI POLLINI E DELLE POLVERI</b>